

- (၁) ပစ္စည်းကိရိယာများ သို့မဟုတ် နည်းစနစ်များ မှားယွင်းအလုပ်လုပ်ခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် အလုပ်မလုပ်တော့ခြင်း၊
- (၂) သိသာထင်ရှားသော ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သော (သို့မဟုတ်) ဖြစ်ပေါ်နေစေသော (သို့မဟုတ်) ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သော မတော်တဆမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခြင်း (သို့မဟုတ်) ထုတ်လွှတ်မှုကန့်သတ်တန်ဖိုးဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားခြင်းမရှိသည့် အရာဝတ္ထုတစ်ခု ထုတ်လွှတ်ခြင်း၊
- (၃) သတ်မှတ်ဖော်ပြထားသည့် ကန့်သတ်တန်ဖိုးတစ်ခုခုကို ကျော်လွန်ခြင်း၊
- (၄) ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သက်ရှိတို့၏ ကျန်းမာရေးတို့အပေါ် သိသာထင်ရှားသော ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊
- (ဃ) ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးမှုသယံဇာတများအား ထိခိုက်မှုမရှိစေရေး ကာကွယ်ပေးရန် နှင့် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်စဉ်အတွင်း ရှာဖွေတွေ့ရှိသည့် ယဉ်ကျေးမှု သယံဇာတများအတွက် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာသို့ အကြောင်းကြား အပ်နှံရန်၊
- (ဘ) ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်တွင် ဖော်ပြထားသော အောက်ဖော်ပြပါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားရန်နှင့် လိုက်နာမှတ်နေရာများတွင် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုသွားရန် -
- (၁) စွန့်ထုတ်အစိုင်အခဲ (စွန့်ပစ်မြေစာပုံ)လိုက်နာမှတ် (Point of Compliance)
Latitude: 14° 09' 39.40" N, Longitude: 98° 24' 02.10" E
- (၂) စွန့်ထုတ်အရည် လိုက်နာမှတ်
A - Latitude: 14° 09' 43.86" N, Longitude: 98° 24' 16.14" E
B - Latitude: 14° 09' 42.07" N, Longitude: 98° 24' 44.32" E
C - Latitude: 14° 09' 32.61" N, Longitude: 98° 24' 07.62" E
- (၃) နုန်းအနယ်စွန့်ပစ်သည့်နေရာ လိုက်နာမှတ်
Latitude: 14° 09' 29.21" N, Longitude: 98° 24' 04.02" E
- (၄) လေထုအရည်အသွေး စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အခန်း (၅)၊ စာမျက်(၆၂)တွင် လက်ရှိအရည်အသွေးတိုင်းတာဖော်ပြထားသည့် Latitude: 14° 09' 32.85" N, Longitude: 98° 24' 01.44" E နှင့် တိုင်းတာခဲ့သည့် Parameter များအတိုင်း (၆)လလျှင် တစ်ကြိမ် ဆက်လက်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရန်၊